

Asgard

*Gestión de órdenes de  
trabajo de mantenimiento  
preventivo*

CUADERNO DE FORMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  
VERANO 2022

# Contenidos



01 Pantalla activa de PMs

02 Asignación de PMs

03 Uso de filtros y ordenación

04 Completando PMs

05 Impresión de PMs

06 Matriz PM

# Pantalla activa de PMs

Notas

The screenshot shows a software interface for managing PMs. Three callout boxes highlight specific features:

- Ubicación:** Points to the 'Ubicación' column in the table.
- Trabajo solicitado:** Points to the 'Trabajo solicitado' column in the table.
- Columnas de último completado y días desde la última vez que se completó:** Points to the 'Último completado' and 'Días desde la última vez que se completó' columns.

Completado	ID	Ubicación	Trabajo solicitado	Occupied State ...	Asignado a	Último completado	Días desde la última vez que se completó	Empezar en	Departamento	Tipo	Prioridad
OK	107992	piscina en el patio	mantenimiento preventivo prima...	Not Occupied	[None]	22/07/2021		348 vie. 4/8 0:00	ingeniería	habitación pm	Medium
OK	107993	terrace piscina	mantenimiento preventivo prima...	Not Occupied	[None]	17/11/2020		595 vie. 4/8 0:00	ingeniería	habitación pm	Medium
OK	110733	unidad #22304 (2 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Not Occupied	[None]	2/04/2022		95 vie. 7/1 0:00	ingeniería	habitación pm	Medium
OK	107994	piscina Jardín	mantenimiento preventivo prima...	Occupied	[None]	29/07/2021		341 vie. 4/8 0:00	ingeniería	habitación pm	Medium
OK	108947	unidad #10101 (1 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Waiting	[None]	7/04/2022		89 dom. 4/24 0:00	ingeniería	habitación pm	Medium
OK	110542	unidad #10101 (1 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Waiting	[None]	24/03/2022		104 vie. 6/24 0:00	ingeniería	villa/unidad ac filter	Medium
OK	110541	unidad #12300 (2 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Not Occupied	[None]	24/03/2022		104 vie. 6/24 0:00	ingeniería	villa/unidad ac filter	Medium
OK	109996	unidad #10102 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	17/03/2022		111 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110011	unidad #10208 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110021	unidad #10202 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	7/04/2022		89 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110014	unidad #10211 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110010	unidad #10105 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	15/04/2021		446 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	109997	unidad #10306 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110024	unidad #10206 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	7/04/2022		89 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110013	unidad #10304 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110009	unidad #10201 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	17/03/2022		111 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	109994	unidad #10308 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	17/03/2022		111 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110016	unidad #10104 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110012	unidad #10303 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	17/03/2022		111 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110017	unidad #10112 (1 bdrm ada)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110003	unidad #10106 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110026	unidad #10110 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	7/04/2022		89 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110004	unidad #10109 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	17/03/2022		111 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110001	unidad #10210 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	9/09/2021		299 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110002	unidad #10203 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110018	unidad #10301 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium
OK	110015	unidad #10307 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022		106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium

# Asignación de PMs

Notas

Asignar PMs uno a la vez

Select Location Filter Clear Location Filter

Envejecimiento	ID	Ubicación	Trabajo solicitado	Occupied State ...	Asignado a	Último completado	Días desde la última vez que se completó
OK	107992	piscina en el patio	mantenimiento preventivo prima...	Not Occupied	[None]	22/07/2021	348
OK	107993	terrazza piscina	mantenimiento preventivo prima...	Not Occupied	[None]	17/11/2020	595
OK	110733	unidad #22304 (2 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Not Occupied	User Full Name		95
OK	107994	piscina Jardín	mantenimiento preventivo prima...	Occupied	[Ninguno]		341
OK	108947	unidad #10101 (1 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Waiting	Barnes, Bucky (Z 1; FL 1-3 )		89
OK	110542	unidad #10101 (1 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Waiting	Burton, John		104
OK	110541	unidad #12300 (2 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Not Occupied	Fischel, Arty		104
OK	109996	unidad #10102 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	Hoover, John E		111
OK				Not Occupied	Jimenez_Katana, Jackie		106
OK				Not Occupied	Jones_Katana, Teresa		106

Utilice el menú desplegable

O asignar varios PM a la vez

Directorio | Ubicaciones | Órdenes de trabajo | PM | Inspecciones | Cadena de suministro | facturaciones | Limpieza | Proyecto 2.0

Página de bienvenida Trabajo PM activo

Vista Asignar/Reasignar Desasignar Completar Cancelar Acciones masivas |  Mostrar los artículos futuros Borrar filtro

Select Location Filter Clear Location Filter

Envejecimiento	ID	Ubicación	Trabajo solicitado	Occupied State ...	Asignado a	Último completado	Días desde la última vez que se completó
OK	107992	piscina en el patio	mantenimiento preventivo prima...	Occupied	[None]	22/07/2021	348
OK	107993	terrazza piscina	mantenimiento preventivo prima...	Not Occupied	[None]	17/11/2020	595
OK	110733	unidad #22304 (2 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Not Occupied	[None]	2/04/2022	95
OK	107994	piscina Jardín	mantenimiento preventivo prima...	Occupied	[None]	29/07/2021	341
OK	108947	unidad #10101 (1 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Waiting	[None]	7/04/2022	89
OK	110542	unidad #10101 (1 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Waiting	[None]	24/03/2022	104
OK	110541	unidad #12300 (2 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Not Occupied	[None]	24/03/2022	104
OK	109996	unidad #10102 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	17/03/2022	111

Haga clic y arrastre el ratón para seleccionar varios PMs y haga clic en 'Asignar/Reasignar'.

Utilice Ctrl + el ratón para seleccionar varios PMs y haga clic en 'Asignar/Reasignar'.

Archivo Sitio Instalaciones Herramientas Ayuda

Directorio | Ubicaciones | Órdenes de trabajo | PM | Inspecciones | Cadena de suministro | facturaciones | Limpieza | Proyecto 2.0

Página de bienvenida Trabajo PM activo

Vista Asignar/Reasignar Desasignar Completar |  Mostrar los artículos futuros Borrar filtro

Select Location Filter Clear Location Filter

Envejecimiento	ID	Ubicación	Trabajo solicitado	Occupied State ...	Asignado a	Último completado	Días desde la última vez que se completó
OK	107992	piscina en el patio	mantenimiento preventivo prima...	Not Occupied	[None]	22/07/2021	348
OK	107993	terrazza piscina	mantenimiento preventivo prima...	Not Occupied	[None]	17/11/2020	595
OK	110733	unidad #22304 (2 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Not Occupied	[None]	2/04/2022	95
OK	107994	piscina Jardín	mantenimiento preventivo prima...	Occupied	[None]	29/07/2021	341
OK	108947	unidad #10101 (1 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Waiting	[None]	7/04/2022	89
OK	110542	unidad #10101 (1 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Waiting	[None]	24/03/2022	104
OK	110541	unidad #12300 (2 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Not Occupied	[None]	24/03/2022	104

Escanee el código QR para obtener instrucciones detalladas sobre la asignación de PMs



# Uso de filtros y ordenación

Notas

Filtrar una ubicación para asignar todos los PMs a una persona

Envejecimiento	ID	Ubicación	Trabajo solicitado	Occupied State ...	Asignado a	Último completado	Días desde la última vez que se completó	Empezar en	Departamento	Tipo	Prioridad	Última as...
OK	108947	unidad #10101 (1 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	Waiting	[None]	7/04/2022	--	89 dom. 4/24 0:00	ingeniería	habitación pm	Medium	23/04/
OK	110542	unidad #10101 (1 bdrm)	villa/unidad ac filtro pm-mth	Waiting	[None]	24/03/2022	--	104 vie. 6/24 0:00	ingeniería	villa/unidad ac filter	Medium	22/06/
OK	109996	unidad #10102 (2 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	17/03/2022	--	111 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium	8/06/2
OK	110010	unidad #10105 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	15/04/2021	--	446 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium	8/06/2
OK	110016	unidad #10104 (1 bdrm)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022	--	106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium	8/06/2
OK	110017	unidad #10112 (1 bdrm ada)	limpieza profunda pm-qtr	Not Occupied	[None]	22/03/2022	--	106 mié. 6/22 0:00	quehaceres do...	mantenimiento prev...	Medium	8/06/2

Priorizar el trabajo más importante

Filtro para el Trabajo solicitado

Ordene la columna 'Días desde la última vez que se completó' para ver el lugar donde ha pasado más tiempo desde que se completó el trabajo.

Envejecimiento	ID	Ubicación	Trabajo solicitado	Occupied State ...	Asignado a	Último completado	Días desde la última vez que se com...	Empezar en	Departamento	Tipo	Prioridad	Última as...
OK	105209	unidad #19101 (2 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	25/05/2021	--	406 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	15/02/
OK	105258	unidad #19404 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	25/05/2021	--	406 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	18/12/
OK	105228	unidad #18104 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	Hoover, John E	1/07/2021	--	376 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	25/05/
OK	105286	unidad #18310 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	1/07/2021	--	376 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	18/12/
OK	105247	unidad #19411 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	1/07/2021	--	376 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	15/02/
OK	105230	unidad #21102 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	1/07/2021	--	376 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	15/02/
OK	105275	unidad #18403 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	1/07/2021	--	376 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	18/12/
OK	105264	unidad #18412 (2 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	1/07/2021	--	376 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	18/12/
OK	105254	unidad #18406 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	1/07/2021	--	376 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	18/12/
OK	105287	unidad #19306 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	Not Occupied	[None]	1/07/2021	--	376 sáb. 1/1 0:00	ingeniería	villa/unidad prevmaint	Medium	18/12/

# Completando PMs

Notas

Completar la orden de trabajo

Inicio y finalización real:

Iniciado:  Calcular 6/07/2022 en 1:10 PM

Duración:  Calcular Días: 0 Horas: 0 Minutos: 0

Completado:  Calcular 6/07/2022 en 1:10 PM

Esta orden de trabajo se está retrasando (establezca el inicio previsto como inicio real)

Comentario:

De acuerdo Cancelar

Complete los PMs individualmente

Completar las órdenes de trabajo...

Fechas y horarios:  Calcular el inicio  Calcular la duración  Calcular la finalización

Establezca el mismo valor para todas las órdenes de trabajo

Fecha de inicio/horas a: 6/07/2022 13:18

Duraciones hasta: Días: 0 Horas: 0 Minutos: 40

Fecha/horas de finalización a: 6/07/2022 13:18

Nombre	Comenzó	Duración	Completado
villa / unidad tanque de inodoro pm-qtr	6/07/2022 12:38	000 días 00:40	6/07/2022 13:18
villa / unidad de extracción de alfombras pm-biann	6/07/2022 12:38	000 días 00:40	6/07/2022 13:18
villa / unidad de extracción de alfombras pm-biann	6/07/2022 12:38	000 días 00:40	6/07/2022 13:18
villa / unidad de extracción de alfombras pm-biann	6/07/2022 12:38	000 días 00:40	6/07/2022 13:18
villa / unidad de extracción de alfombras pm-biann	6/07/2022 12:38	000 días 00:40	6/07/2022 13:18
villa / unidad de extracción de alfombras pm-biann	6/07/2022 12:38	000 días 00:40	6/07/2022 13:18

Comentarios (para todos):

De acuerdo Cancelar

PMs completos en masa que son realizados por la misma persona en el mismo día

Escanee el código QR para obtener instrucciones detalladas para Completar PMs



# Impresión de PMs

## Notas

Envejecimiento	ID	Ubicación	Trabajo solicitado	Asignado a	Occupied State ...	Último completado
OK	105222	unidad #19112 (2 bdrm)	villa/unidad pm-ann	[None]	Not Occupied	18/02/2
OK	105291	unidad #19410 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann	[None]	Not Occupied	18/02/2
OK	105281	unidad #20404 (2 bdrm)	villa/unidad pm-ann			
OK	105284	unidad #20304 (2 bdrm)	villa/unidad pm-ann			
OK	105268	unidad #18202 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann			
OK	105245	unidad #20407 (2 bdrm)	villa/unidad pm-ann			
OK	105274	unidad #20209 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann			
OK	105292	unidad #19206 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann			
OK	105270	unidad #19304 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann			
OK	105285	unidad #19312 (2 bdrm)	villa/unidad pm-ann			
OK	105289	unidad #19105 (1 bdrm)	villa/unidad pm-ann			

Report Options

Mostrar filigrana

Finish Cancel

### 1. Para imprimir:

- Resalte la(s) orden(es) de trabajo que desea imprimir y haga clic con el botón derecho para seleccionar 'Imprimir todos los detalles de las órdenes de trabajo seleccionadas'.

- Resalte la(s) orden(es) de trabajo y utilice el menú desplegable "Imprimir" para seleccionar 'Todos los detalles'.

### 2. Haga clic en 'Finish' cuando aparezca el cuadro de diálogo

- La hoja de trabajo se abrirá en una ventana separada, puede imprimirla haciendo clic en el icono de la impresora.

W/O #105222

Estado Incomplete

Tipo: Villa/Unit PrevMaint  
Department Engineering  
Prioridad Medium  
Asignado a:  
Inicio previsto: 1/01/2022 00:00  
En: 31/12/2022  
Vencidos en: 1/01/2023 00:00  
Iniciado:  
Terminado:  
Caducidad: 31/12/2022 20:00

Reportado por: Guest  
Nombre del cliente:  
Nombre personal:  
Ubicación: Unit #19112 (2 Bdrm)

Entraron: 18/12/2021 05:42 Introducido por: Zambeck, Michelle

Seguimiento requerido: No Evento:

Tasks Score 0.00%

- 1. Door condition
- 2. Villa/Room numbers
- 3. Door handles/knobs
- 4. Door locks/operation
- 5. Change lock battery
- 6. Door frame
- 7. Door hinges
- 8. Door bolt operation
- 9. Threshold
- 10. Strike plate
- 11. Night latch
- 12. Viewer hole
- 13. Door stop
- 14. Rate care and holder
- 15. Countertop
- 16. Cabinet
- 35. Test GFIs
- 36. Lightswitches
- 37. Receptacles
- 38. Vanity granite
- 39. Towel racks
- 40. Toilet paper holder
- 41. Grab bars
- 42. Grab bars
- 43. Sink faucet
- 44. Drain pop-ups
- 45. Toilet
- 46. Light Fixture
- 47. Patio Furniture
- 48. Caulking
- 49. Sockets
- 50. Switches
- 51. Cords
- 52. Bulbs
- 53. Lamp Shades
- 54. Fixture Covers
- 55. Thermostat
- 56. Clean Exterior Grill
- 57. Change Filter
- 58. Vacuum Evaporator
- 59. Condensate drain/pan
- 60. Clean coils
- 61. Blower fan
- 71. "No Hangar" stickers good condition near sprinkler heads
- 72. Washer
- 73. Dryer
- 74. Electrical panel
- 75. Hot water heater check for rust/leaks
- 76. Leaks check for damage
- 77. Paint/vinyl repair/touch-up
- 78. Pictures
- 79. Mirrors
- 80. Coat Rack
- 81. Wall plates

# Matriz PM

Notas

Archivo Sitio Instalaciones Herramientas Ayuda

Directorio | Ubicaciones | Órdenes de trabajo | PM | Inspecciones | Cadena de suministro | facturaciones | Limpieza | Proyecto 2.0

Página de bienvenida Trabajo PM activo

Vista Asignar/Reasignar Desasignar Completar Cancelar Acciones masivas  Mostrar los artículos futuros Borrar filtro Ver matriz Imprimir | Refres

Select Location Filter Clear Location Filter

Drag a column header here to group by that column

Envejecimiento	ID	Ubicación	Trabajo solicitado	Asignado a	Occupied State	Último completado	Días desde la última vez que se c...	Empezar en	Departamento	Tipo
OK	107992	piscina en el patio	mantenimiento preventivo prima...	[None]	Not Occupied	22/07/2021		349 vie. 4/8 0:00	ingeniería	habitación pm
OK	107993	terrace piscina	mantenimiento preventivo prima...	[None]	Not Occupied	17/11/2020		596 vie. 4/8 0:00	ingeniería	habitación pm
OK	110733	unidad #22304 (2 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	[None]	Not Occupied	2/04/2022		95 vie. 7/1 0:00	ingeniería	habitación pm
OK	107994	piscina jardín	mantenimiento preventivo prima...	[None]	Occupied	29/07/2021		342 vie. 4/8 0:00	ingeniería	habitación pm
OK	108947	unidad #10101 (1 bdrm)	Reemplazo del filtro a/c pm-qtr	[None]	Waiting	7/04/2022		90 dom. 4/24 0:00	ingeniería	habitación pm

Seleccione el PM que desea ver y haga clic en 'Ver matriz'.


Directorio | Ubicaciones | Órdenes de trabajo | PM | Inspecciones | Cadena de suministro | Limpieza | Incidentes de huéspedes

Página de bienvenida Trabajo PM activo PM Matriz - Villa Care General Clean PM-QTR

Mostrar última fecha de finalización (Haga doble clic en los elementos rojos y amarillos para ver) Filtrar por estado ocupado

Imprimir Refrescar Cerrar

#1201 (2 Bdrm - Lockoff) Occupied	#1203 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#1205 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#1207 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#1209 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2216 (Guest Villa) Not Occupied	#2217 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2218 (Master) Not Occupied	#2218 (Guest Villa) Not Occupied
#2301 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2302 (Master) Not Occupied	#2302 (Guest Villa) Not Occupied	#2303 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2303 (Master) Not Occupied	#2304 (Guest Villa) Not Occupied	#2305 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2305 (Master) Not Occupied	#2306 (Guest Villa) Not Occupied
#2307 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2308 (Master) Not Occupied	#2308 (Guest Villa) Not Occupied	#2309 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2309 (Master) Not Occupied	#2310 (Guest Villa) Not Occupied	#2311 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2311 (Master) Not Occupied	#2312 (Guest Villa) Not Occupied
#2315 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2316 (Master) Not Occupied	#2316 (Guest Villa) Not Occupied	#2317 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2317 (Master) Not Occupied	#2318 (Guest Villa) Not Occupied	#2401 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2401 (Master) Not Occupied	#2402 (Guest Villa) Not Occupied
#2403 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2403 (Master) Not Occupied	#2404 (Guest Villa) Not Occupied	#2405 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2405 (Master) Not Occupied	#2406 (Guest Villa) Not Occupied	#2407 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2407 (Master) Not Occupied	#2408 (Guest Villa) Not Occupied
#2409 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2409 (Master) Not Occupied	#2410 (Guest Villa) Not Occupied	#2411 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2411 (Master) Not Occupied	#2412 (Guest Villa) Not Occupied	#2415 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#2415 (Master) Not Occupied	#2416 (Guest Villa) Not Occupied
#2417 (2 Bdrm - Lockoff - ADA) Not Occupied	#2417 (Master - ADA) Not Occupied	#2418 (Guest Villa - ADA) Not Occupied	#3201 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3201 (Master) Not Occupied	#3202 (Guest Villa) Not Occupied	#3203 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3203 (Master) Not Occupied	#3204 (Guest Villa) Not Occupied
#3205 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3205 (Master) Not Occupied	#3206 (Guest Villa) Not Occupied	#3207 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3207 (Master) Not Occupied	#3208 (Guest Villa) Not Occupied	#3209 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3209 (Master) Not Occupied	#3210 (Guest Villa) Not Occupied
#3211 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3211 (Master) Not Occupied	#3212 (Guest Villa) Not Occupied	#3215 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3215 (Master) Not Occupied	#3216 (Guest Villa) Not Occupied	#3301 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3301 (Master) Not Occupied	#3302 (Guest Villa) Not Occupied
#3303 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3303 (Master) Not Occupied	#3304 (Guest Villa) Not Occupied	#3305 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3305 (Master) Not Occupied	#3306 (Guest Villa) Not Occupied	#3307 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3307 (Master) Not Occupied	#3308 (Guest Villa) Not Occupied
#3309 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3309 (Master) Not Occupied	#3310 (Guest Villa) Not Occupied	#3311 (2 Bdrm - Lockoff - ADA) Not Occupied	#3311 (Master - ADA) Not Occupied	#3312 (Guest Villa - ADA) Not Occupied	#3315 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#3315 (Master) Not Occupied	#3316 (Guest Villa) Not Occupied
#4101 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4101 (Master) Not Occupied	#4102 (Guest Villa) Not Occupied	#4105 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4105 (Master) Not Occupied	#4106 (Guest Villa) Not Occupied	#4201 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4201 (Master) Not Occupied	#4202 (Guest Villa) Not Occupied
#4203 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4203 (Master) Not Occupied	#4204 (Guest Villa) Not Occupied	#4205 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4205 (Master) Not Occupied	#4206 (Guest Villa) Not Occupied	#4207 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4207 (Master) Not Occupied	#4208 (Guest Villa) Not Occupied
#4209 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4209 (Master) Not Occupied	#4210 (Guest Villa) Not Occupied	#4211 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4211 (Master) Not Occupied	#4212 (Guest Villa) Not Occupied	#4301 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4301 (Master) Not Occupied	#4302 (Guest Villa) Not Occupied
#4303 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4303 (Master) Not Occupied	#4304 (Guest Villa) Not Occupied	#4305 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4305 (Master) Not Occupied	#4306 (Guest Villa) Not Occupied	#4307 (2 Bdrm - Lockoff) Not Occupied	#4307 (Master) Not Occupied	#4308 (Guest Villa) Not Occupied



Verde

Amarillo

Rojo

Se ha completado para el período actual

No se ha completado este periodo, pero se completó el periodo pasado

No se ha completado durante los DOS períodos anteriores

Escanee el código QR para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de la matriz PM

